工事概要

建物位置: 富山県富山市杉谷2630番地(富山大学杉谷キャンパス)

【工事概要】

【厨房棟】 : 増築

【中央診療棟】: 厨房棟接続部改修 【北病棟】 : 手術室増設に伴う改修

建築面積: 943.90㎡ (厨房棟のみ) 延床面積: 1,710.41㎡ (厨房棟のみ)

階数: 地上3階 (厨房棟)

構 造: 鉄筋コンクリート造(厨房棟・中央診療棟)

: 鉄骨鉄筋コンクリート造(北病棟)

基本計画: 富山大学施設企画部

実施設計:【建築】(株)綜企画設計

【設備】(株)新日本設備計画

工事監理: 富山大学施設企画部

施 工:【建 築】林建設(株)

:【電気設備】北陸電気工事(株):【機械設備】北陸電気工事(株)

工 期: 令和2年2月~令和3年1月 総工費: 1,015,190千円(税込)

(設計費込み)

INNEXEIT 富山大学

杉谷キャンパス





杉谷キャンパス 配置図

杉谷キャンパス 配置図

富山大学附属病院厨房棟新営その他工事 (中央診療棟改修・北病棟改修)を含む

計画概要書



工事計画の概要

病院再開発の一環として、入院患者に対する食のサービス向上を図り、衛生環境の整備と最 新の調理器具導入を目的に、厨房棟を増築する整備計画を行った。

実施にあたっては、厨房部をドライシステム化し、安心安全な食事が安定して提供可能なよ う衛生面に配慮するとともに、調理動線等の見直しを行い調理師等の業務環境改善を図ってい

また、手術件数増加への対応のため、手術室の増室改修(2室)を実施した。 これらのことから、地域医療の担い手として、病院の機能強化を図っている。

期待される効果

◆病院食の提供の効率化

ニュークックチルシステムの導入、厨房機能の集約化による動線の1本化により、患者への 食の提供や調理の平準化が期待できる。

◆汚染の拡散防止

厨房のドライシステム化により、水はねによる汚損や有害菌の増殖が抑えられ、食中毒の リスク回避が図れる。また、1、2階の衛生区分が明確化されたことで、相互の汚染防止が 徹底できる。

◆災害拠点病院としての機能確保

1 階平面図

地震時における災害拠点病院としての機能確保のため、設計時に施設の重要度係数を1.5と して耐震性の確保を行っている。

◆病院経営の健全化

手術室が2室増室されることで、増加する手術件数への対応、病院経営の健全化が期待さ れる。

面 写真掲載箇所 2階廊下手すり ▼ 廊下 検食室兼会議室 □ 洗浄室 食器保管室 ピロティ 栄養管理室 チルド室3 盛付室 栄養管理室 カートプール ▲ 盛付室 玄関 器具洗浄室 器具洗浄室 調理師更衣休憩室 炊飯室 ピロティ 冷却 チルド室1 -∃配品冷蔵庫 更衣 休憩室 食品庫 更衣休憩室1 調理室 肉冷蔵庫 処理室 野菜冷蔵庫 **-**設備室 -事務室 倉庫 便所 厨房調理室

2 階平面図

バルコニー

特色ある施設整備

【省エネルギー】

- ・全館LED照明を採用。
- ・各更衣室・廊下は人感センサ にて照明を制御。



1階調理師更衣休憩室の写真

全熱交換ユニットの設置に て外気負荷を軽減化。



栄養管理室の写真

・栄養管理室、各休憩室等は、・フラッシュタンク式大便器、 自動水栓(発電タイプ)等 の節水型衛生器具の採用。



便所、手洗いの写真

【安全対策】

ピロティ部分は非常時に緊 急車両が通れるよう十分に 高さを確保している。



ピロティの写真

• 非常時に避難しやすい よう2階部にバルコニー を設けている。



バルコニー写真

・ 廊下部分等には手すり、 カートガードを設置



手すり写真

建物外観•内観



外観写真



厨房調理室写真



器具洗浄室写真



厨房チルド室写真



厨房盛付室写真



手術室写真